

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

DRAGUȘENI, *Teodora*
~~Regiunea Neamț~~
~~Regiunea Iași~~
Foto arh. N. Teodora
Anul 1929 Inv...

BISERICA DE LEHM Sf. Spiridon



1. Vederea laturii sud. Ridvorul nu datează de la început, nici acoperișul.
La altar, grinzile inferioare au fost înlocuite cu piatră, iar pereții în-
călziți cu fier

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.N.I.

BISERICA DE IEMN

DRAGUȘENI, Județ Suceava
Raionul Negrești
Regiunea Iași
Foto arh. H. Teodoru,
Anul 1929 Inv...



1. Vederea fațadei nord. O mare parte din grinzi a fost înlocuită cu zid de piatră tencuit. La jumătatea înălțimii, îndreptul pronosolului, capătul celor 3 grinzi ce poartă acșasul.

BISERICA DE LEMN



1. Fațada vest, complet refăcută, nerăspunzând formelor originale. Acest perete era format din trei laturi, întocmai ca și altarul.

Proble a) Capătul grinzilor pereților sud și nord sînt tăiate oblic.
b) Deasupra zidului de piatră se văd mai multe grinzi, care altădată alcătuiau acest perete, a căror capete sînt tăiate perpendicular și a căror lungime se potrivește.

BISERICA DE LEMN



1. Detaliul îmbinărilor, unghiul sud-est

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

DRĂGUȘENI ¹⁹⁷²⁻⁵⁰
~~Raioul Horod~~
~~Regiunea Iași~~
Foto arh. H. Teodoru
Anul 1929 Inv...

REGIUNEA DE LUCEI



1. Streașina. Unghiul sud al altarului

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEMN

DRĂGUȘENI, Jud. Su-
scionul Nevești
Regiunea Iași
Foto arh.H. Teodoru
Anul 1929 Inv...



1. Detaliu. Perestra neșului, latură sud și briu sculptat

FOTOTECA D.M.I.
FOND C.M.I.

DRĂGULENI, Jud. Suceava
Raionul Neamț
Regimentul Inel
Fotoarh. H. Teodorescu
Anul 1929 Inv...

HISERICĂ DE LEMN



1. Vedere din cafaz. Deschiderea estăzii astupată, din cafaz spre naos