

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEMN

ELATA, com. Căpânașul, Teleorman.  
Biserica Parou-Măgurele  
Episcopia-București  
Foto arh. H. Teodorescu  
Anul 1939 Inv...



1. Vedere dinspre sud-vest. Clopotnița se rezămă pe doi stâlpi și doi pomi

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEHN

ELATA, *jud. Teleorman*  
Raional Pârna-Măgurele  
Regiunea București  
Foto arb. H. Teodorescu  
Anul 1939 Inv...



1. Vedere dinspre sud-est

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEMN

ZLATA, *Jud. Teleorman*  
Raionul-Tirgu-Migorele  
Regiunea-Bucuresti  
Foto arb.H. Teodaru  
Anul 1939 Inv...



1. Vedere dinapre vest. Se vede cum prin lunecare pămîntul a îngropat altarul.

POFOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEMN

ZLATA, *jud. Teleorman*  
Raionul Turnu-Măgurele  
Regiunea București  
Foto H.T. *podara*  
Anul 1969...



1. Vedere dinspre nord-vest:



2. Vedere din interior

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEAMN

PLATA, *pub. Teodorovici*  
Balceni - Tîrgu-Măgarele  
Regiunea Bucureşti  
Foto arh. E. Teodoru  
Anul 1939 Inv...



1. Pridvorul. Vechii stîlpi de lemn au fost aduşi şi se află încă deaici  
sub talpa Bisericii. Crestăturile de pe blăni sînt pentru ca să prin-  
gă scutula. Pragul uşii era mai înalt

FOTOTECA D.M.I.  
FOND C.M.I.

E L A T A *J. K. K. K.*  
Saiocul-Turci-Măgurele  
Beglusa-Păcurești  
Foto arb. H. Teodorescu  
Anul 1939 Inv...

HISERICĂ DE LEMN



1. Vederea pridvorului

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

BISERICA DE LEMN

Z L A T A, *jud. Teleorman*  
-Raionul Dăescu-Măgurele  
-Regiunea București  
-Foto arh.H.Țodaru  
Anul 1939 Inv...



1. Vedere prin ușa de intrare, îmbinarea stîlpei cu stîlpa, grinziile și scindurile tavanelor pronasului; ușa dintre pronos și naos; Pragul și grinda de sud au fost tăiate mai târziu; în fund catapeteasma.