

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

SUCEAVA
Regiunea Suceava
Foto arh. H. Teoforu
Anul 1940 Inv...

BISERICA "INVIEREA DOMNULUI" (VĂSCRISSENIA) - a domnului



1. Fațada vest după ce s-au dat jos tencuielile suprapuse peste tencuielile originale. Se văd firidele superioare astupate cu zidărie de umplătură. Pereasta nu e originală. Cornișa deasupra inscripției este de cărămidă și tencuită. Se vede locul unei mari arcade. Ușa are în prejur pietre vechi reîntrebuințate.

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

SUCEAVA

jud. Regiunea Suceava
Foto arh. H. Teodaru
Anul 1940 Inv...
a samaritanilor.

BISERICA "INVIEREA DOMNULUI" (VASCRISENIA) - a samaritanilor.



1. Fereastră veche a pronaocului descoperită în anul 1939 pe fațada sud

BISERICA "INVIEREA DOMNULUI" (VASCRISENIA)

a Domnului



1. Altarul după ce s-au dat jos tecuicile suprapuse peste tencuiala originală. Sațada era de la început tencuită în întregime. Se văd cele două rânduri de firide umplute cu zidărie nouă și urmele profilului soclului care a fost cioplit. Se văd urmele contrafortului est al absidei laterale și ale pileștrilor altarului care au fost tăiați.

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

SUCEAVA
Regiunea Suceava
Foto arh. H. Teodoru
Anul 1940 Inv...

BISERICA "INVIEREA DOMNULUI" (VASCRISENIA)
a Domnițelor



1. Fragmente de la ferestrele născului și ale pronaosului găsite în zidurile proscomidiei adăugate, care s-a dărâmat

FOTOTECA D.M.I.

FOND C.M.I.

SUCEAVA

7ul. Regiunea Suceava
Foto arh. H. Scedora
Anul 1940 Inv...

BISERICA "INVIEREA DOMNULUI" (VASCRISENIA) - a doua fotografie



1. Fragmente din cornişă, găsite în zidurile proscandiei adăugate, care s-a
dărânat

BISERICA "INVIEREA DOMNULUI (VASSRISENIE) - a

domotels



1. Fațada sud-vest după ce s-a dat jos tencuiala suprapusă peste cea originală. Se văd ferestrele pronosului. Pe latura nord se află tot două ferestre.