



1. (1930) Văzută partea monumentală. În dreapta se vede ruina unui corp de
cămin (care încă există.)

Corpul principal și poarta de intrare în incintă

CASTELUL MARTINUZZI. - Corp principal



1278

I. (1278) Vedere generală în fund, ruina capelei



E. (1278) Vedere din curtea centrală.

CASTELUL MARTINUZZI - Corp Principal



1. (1278) Ușa scării principale.



2. (1278) Ușa și ferestrele de piatră ale parterului, spre curte.



Arh. I.N.P.

..... Corp. principal

1.4(1278)Bolțile și ușile interioare a parterului.

CĂȘTELEA MARTINUȘII.



1. (1930) Vederea părții complet ruinată. La dreapta, ruina capetei.



2. Vederea ruinelor (Aripa dreaptă a fotografiei precedente).

CACERIU MARIUZETI .



Corp principal :

14(1278)Façadele parterului spre curte, Detaliu.